

GEF Medica

Sonda 4 Mhz per Bidirezionale 33230 - Ricambio

Codice GEF (SKU) **33240**

Sonda doppler bidirezionale 4 MHz per codice 33230.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sonda doppler bidirezionale 4 MHz per codice 33230.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
33240



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697