



Sensore SpO2 Riester per RVS-100 - Adulti - 13302 - Ricambio

Codice GEF (SKU) **33806**

EAN / GTIN **4045396213456**

Sensore SpO2 Riester - adulto - ricambio Codice Riester: 13302

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore SpO2 Riester - adulto - ricambio Codice Riester: 13302

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396213456

CODICE GEF

33806



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697