

GEF Medica

Sonda 8 Mhz per Bidirezionale 33230 - Ricambio

Codice GEF (SKU) 33241

Sonda doppler bidirezionale 8 MHz per codice 33230.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sonda doppler bidirezionale 8 MHz per codice 33230.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
33241

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697